

**Votre contact service client:**  
ServiceClientELC@eurofins.com  
Ligne tél. directe: 02.38.77.48.90

# Rapport d'analyse



N° de rapport: AR-16-VC-077785-01

**MAIRIE D'ORCHAISE**  
8 ROUTE D'HERBAUT  
41190 ORCHAISE

Code client : LL11133

Analyse réalisée sur le site de Venneçy

**Prélevé le 26/09/2016 à 10:52:00 par FLB4 : Linda Bertereau**

**Reçu au laboratoire le 26/09/2016 15:17 à 2.4°C**

**Analysé le 27/09/2016**


## Echantillon N° 857-2016-00080395 : FLB4-270-S0001 - TABLE RECEPTION

<b>Lieu de prélèvement :</b>	01 - Atelier de fabrication	<b>Acheminement :</b>	Envoi colis : frais du laboratoire
<b>Type Intervention:</b>	01 - Passage régulier planifié	<b>Type de prélèvement de surface :</b>	Boîte contact

Paramètres	Méthode	Résultats	Critères Européens	Critères spécifiques
Flore aérobie mésophile (30°C) /25 cm2	Boîte contact	< 1	Régl 2073/2005 modifié	5

**Déclaration de conformité :**  
**Résultat révélant une désinfection SATISFAISANTE**

*Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation*

  
Venneçy, le 30/09/2016  
Cécile Coulon  
Responsable Laboratoire Microbiologie